

# Inspekční zpráva č. 808/2026

| Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků |                                                                |                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Zakazník:                                         | Česká obchodní inspekce, Praha - Nové Město, Gorazdova 1969/24 | Číslo zakázky:                | IO-000029                                                                       |
| Vzorek číslo:                                     | 2605625                                                        | Způsob a datum odběru vzorku: | Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98 (ČSN 65 6501), dne 24.06.2026 |
| Předmět inspekce:                                 | LPG pro pohon                                                  | Zapezpečení vzorku:           | Vzorek zapečetěn                                                                |
| Specifikace:                                      | 092/21/26/V                                                    |                               |                                                                                 |

| LPG pro<br>pohon ČSN<br>EN 589:2024 | Ukazatel jakosti                            | Jednotka | Zkušební metoda                            | Zjištěná<br>hodnota AZL<br>1152.1 vzorek<br>č. 2605625 | Hodnota specifikace při<br>zahrnutí nejistoty měření<br>dle ČSN EN ISO 4259-1 a<br>ČSN EN ISO 4259-2 |           | Výsledek<br>hodnocení |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
|                                     |                                             |          |                                            |                                                        | min.                                                                                                 | max.      |                       |
|                                     | 1,3–butadien                                | % m/m    | SOP 99 - metoda B (DIN 51619)              | <0,01                                                  |                                                                                                      | 0,11      | Vyhovuje              |
|                                     | Korozivní působení LPG na měď - 1 hod/40 °C |          | SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)                   | Třída 1                                                |                                                                                                      | Třída 1   | Vyhovuje              |
|                                     | Oktanové číslo LPG motorovou metodou        |          | SOP 99 - metoda A (ČSN EN 589 - příloha B) | 94,0                                                   | 89,0                                                                                                 |           | Vyhovuje              |
|                                     | Propan                                      | % m/m    | SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)           | 52,9                                                   | 18,8                                                                                                 |           | Vyhovuje              |
|                                     | Síra                                        | mg/kg    | SOP 101 - metoda C (ČSN EN 17178)          | 6,9                                                    |                                                                                                      | 31,1      | Vyhovuje              |
|                                     | Sirovodík kvalitativně                      |          | SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)                  | Negativní                                              |                                                                                                      | Negativní | Vyhovuje              |
|                                     | Uhlovodíkové složení LPG                    |          | SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)           |                                                        |                                                                                                      |           |                       |
|                                     | - methan                                    | % m/m    |                                            | <0,1                                                   |                                                                                                      |           | Nehodnoceno           |
|                                     | - propan a C2                               | % m/m    |                                            | 53,5                                                   |                                                                                                      |           | Nehodnoceno           |
|                                     | - propen                                    | % m/m    |                                            | <0,1                                                   |                                                                                                      |           | Nehodnoceno           |
|                                     | - butan a C5                                | % m/m    |                                            | 29,7                                                   |                                                                                                      |           | Nehodnoceno           |
|                                     | - isobutan                                  | % m/m    |                                            | 16,6                                                   |                                                                                                      |           | Nehodnoceno           |
|                                     | - buteny                                    | % m/m    |                                            | 0,1                                                    |                                                                                                      |           | Nehodnoceno           |
|                                     | - dieny                                     | % m/m    |                                            | <0,1                                                   |                                                                                                      | 1,6       | Vyhovuje              |
|                                     | Zbytek po odpaření                          | mg/kg    | SOP 119 (ČSN EN 15471)                     | 21                                                     |                                                                                                      | 74        | Vyhovuje              |

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Výsledek hodnocení | Ve zkoušených ukazatelích <b>VYHOVUJE</b> limitním hodnotám ČSN EN 589:2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Natural Resources, č. 1152.1.

# Inspekční zpráva č. 808/2026

| Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků |                                                                |                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Zakazník:                                         | Česká obchodní inspekce, Praha - Nové Město, Gorazdova 1969/24 | Číslo zakázky:                | IO-000029                                                                       |
| Vzorek číslo:                                     | 2605625                                                        | Způsob a datum odběru vzorku: | Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98 (ČSN 65 6501), dne 24.06.2026 |
| Předmět inspekce:                                 | LPG pro pohon                                                  | Zapezpečení vzorku:           | Vzorek zapečetěn                                                                |
| Specifikace:                                      | 092/21/26/V                                                    |                               |                                                                                 |

Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

**Datum ukončení inspekce a vydání zprávy:** 26.06.2026

**Inspekční činnost provedl:** Hana Kramolišová, zástupce vedoucího inspekčního orgánu

**Inspekční zprávu schválil:** Hana Kramolišová, zástupce vedoucího inspekčního orgánu



## **Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.  
Vstupující dokument nebyl podepsán.

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF  
**Otisk vstupního souboru:** 49DF441AD02F0E50A7856B48234A44D7452602600C52C7C389A05DC003EC14F1  
**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

**Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**  
ČR - Česká obchodní inspekce, Mánesova 3a , 37021 České Budějovice

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**  
30.6.2026

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**  
Kubešová Milena

Česká obchodní inspekce  
Inspektorát Jihočeský a Vysočina  
Mánesova 1803/3a, České Budějovice  
email: budejovice@coi.gov.cz, datová schránka:  
ujrd2cm, tel.: +420 383 800 214

**Identifikační kód**

212606240066505

## PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

**Kontrolovaná osoba:**

Název / Jméno: PRIMAGAS s.r.o.

IČO: 47118008

Sídlo: Na Pankráci 30 , Praha 4, 14000

Název dotčené provozovny, adresa: Čerpací stanice PHM, Malé Nepodřice 41, Písek, 39701

Datum a čas šetření: 24.6.2026 8:50 - 13.7.2026 10:00

**Za kontrolní orgán:**

Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Jiří Ber DiS.

číslo průkazu: 000665

**Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:**

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),  
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1

**První kontrolní úkon:**

dne: 24.06.2026

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

**Poslední kontrolní úkon:**

dne: 13.07.2026

Viz bod číslo 2 Protokolu o kontrole

.....  
za ČOI - podpisy

13.07.2026  
1

.....  
osoba přítomná kontrole - podpis

## Kontrolní zjištění

1. Českou obchodní inspekci, inspektorátem Jihočeský a Vysočina, byla zahájena kontrola dne 24. 6. 2026 na čerpací stanici pohonných hmot, Malé Nepodřice 41, Písek, 39701, s následným odběrem vzorku LPG. O provedených kontrolních úkonech byl sepsán úřední záznam, jehož jedno vyhotovení bylo ponecháno na provozovně a jehož stejnopis je součástí přílohy tohoto Protokolu o kontrole.
2. Seznámení s výsledky laboratorních zkoušek odebraného vzorku LPG:

Odebraný vzorek LPG byl předán akreditované laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o. Na základě výsledků laboratorních zkoušek odebraného vzorku LPG č. 092/21/26/V bylo konstatováno, že tento vzorek je **vyhovující**.

| Evidenční číslo vzorku |         | Číslo zkušebního (laboratorního) protokolu | Číslo inspekční zprávy | Výsledek hodnocení pro zkoušené ukazatele |
|------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| ČOI                    | SGS     |                                            |                        |                                           |
| 092/21/26/V            | 2605625 | 2605625                                    | 808 /2026              | vyhovuje ČSN EN 589:2024                  |

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků ve výši 33,20 Kč. Náhrada se neposkytne, jestliže kontrolovaná osoba náhradu nepožaduje. Požaduje-li kontrolovaná osoba náhradu za odebrané vzorky, zašle do 5 - ti dnů od obdržení výsledku posouzení fakturu, se splatností 21 dnů, za odebrané vzorky k rukám Mgr. Martiny Střihavkové, Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihočeský a Vysočina, Mánesova 3a, 370 21, České Budějovice. Jako plátce uvede Ústřední inspektorát České obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00, Praha 2. Neodešle-li kontrolovaná osoba fakturu v uvedené lhůtě, má se za to, že kontrolovaná osoba náhradu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole nepožaduje.

Pozn.: sepsáním Protokolu o kontrole byl pověřen vedoucí kontrolní skupiny.

**Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.**

## Přijatá opatření

Opatření neuložena, závady nezjištěny.

---

### Přílohy:

1. Úřední záznam + Potvrzení o odběru vzorku LPG
2. Výsledky laboratorních zkoušek

.....  
za ČOI - podpisy

13.07.2026  
2

.....  
osoba přítomná kontrole - podpis

**ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 2605625**

**Zákazník** Česká obchodní inspekce  
Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha - Nové Město

**Číslo vzorku** 2605625 **Číslo zakázky** IO-000029

**Předmět zkoušky<sup>#</sup>** zkapalněné ropné plyny pro pohon

Obecná specifikace vzorku<sup>#</sup> LPG pro pohon

**Zákaznická specifikace** 092/21/26/V

**Množství vzorku** 0,4 +0,4 retence I

**Datum odběru<sup>§</sup>** 24.06.2026

**Místo odběru vzorku<sup>§</sup>** -

**Vzorek odebral** Odebráno pracovníkem SGS

**Odběr v rozsahu akreditace - postup** SOP 98 (ČSN 65 6501)

**Datum přijetí vzorku** 24.06.2026

**Datum schválení protokolu** 26.06.2026

**Protokol vystavil** Šárka Jančová

**Datum vystavení: 26.06.2026**



**Schválil** Šárka Jančová  
Vedoucí zkušební laboratoře

Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku. Pokud laboratoř není odpovědná za odběr vzorků, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o preciznosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoli specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k posledním revizím norem ASTM D-3244, IP 367, ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2. Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlen pod tabulkou výsledků. Informace označené symbolem „#“ jsou poskytnuty zákazníkem a zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost. Pokud odběr vzorku neprovádí pracovník SGS, jsou informace označené symbolem „§“ poskytnuty zákazníkem a zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

# Zkušební protokol č. 2605625

| Kód | Název zkoušky/parametru                     | Jednotka | Hodnota          | Nejistota | Datum provedení zkoušky | Zkušební postup                            |
|-----|---------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 11  | 1,3-butadien                                | % m/m    | <0,01            |           | 25.06.2026              | SOP 99 - metoda B (DIN 51619)              |
| 11  | Korozivní působení LPG na měď - 1 hod/40 °C |          | <b>Třída 1</b>   |           | 25.06.2026              | SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)                   |
| 11  | Oktanové číslo LPG motorovou metodou        |          | <b>94,0</b>      |           | 25.06.2026              | SOP 99 - metoda A (ČSN EN 589 - příloha B) |
| 11  | Propan                                      | % m/m    | <b>52,9</b>      | ±0,8      | 25.06.2026              | SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)           |
| 11  | Síra                                        | mg/kg    | <b>6,9</b>       | ±0,3      | 25.06.2026              | SOP 101 - metoda C (ČSN EN 17178)          |
| 11  | Sirovodík kvalitativně                      |          | <b>Negativní</b> |           | 25.06.2026              | SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)                  |
| 11  | Uhlovodíkové složení LPG                    |          |                  |           |                         | SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)           |
|     | methan                                      | % m/m    | <b>&lt;0,1</b>   |           | 25.06.2026              |                                            |
|     | propan a C2                                 | % m/m    | <b>53,5</b>      | ±2,1      | 25.06.2026              |                                            |
|     | propen                                      | % m/m    | <b>&lt;0,1</b>   |           | 25.06.2026              |                                            |
|     | butan a C5                                  | % m/m    | <b>29,7</b>      | ±1,2      | 25.06.2026              |                                            |
|     | isobutan                                    | % m/m    | <b>16,6</b>      | ±0,7      | 25.06.2026              |                                            |
|     | buteny                                      | % m/m    | <b>0,1</b>       | ±0,1      | 25.06.2026              |                                            |
|     | dieny                                       | % m/m    | <b>&lt;0,1</b>   |           | 25.06.2026              |                                            |
| 11  | Zbytek po odpaření                          | mg/kg    | <b>21</b>        | ±4        | 26.06.2026              | SOP 119 (ČSN EN 15471)                     |

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře: 1...= zkouška v rozsahu akreditace; 2...= zkouška mimo rozsah akreditace. Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ...1 = laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ...2 = laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ...9 = externí poskytovatel zkoušek

(f) - zkušební postup změněn v rámci flexibilního rozsahu akreditace

(\*) - výsledek nebyl změřen

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %.

|          |  |
|----------|--|
| Poznámky |  |
|----------|--|

| Zkušební postup                            | Komentář                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOP 101 - metoda C (ČSN EN 17178)          | Stanovení obsahu síry metodou UV fluorescence                                                                                                          |
| SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)                  | Stanovení přítomnosti sirovodíku octanem olovnatým                                                                                                     |
| SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)                   | Stanovení korozivního působení LPG na měď vizuálně                                                                                                     |
| SOP 119 (ČSN EN 15471)                     | Stanovení nerozpustného zbytku gravimetricky                                                                                                           |
| SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)           | Stanovení uhlovodíkového složení LPG metodou GC/FID a výpočet oktanového čísla, tlaku par, hustoty, výhřevnosti a emisního faktoru z naměřených hodnot |
| SOP 99 - metoda A (ČSN EN 589 - příloha B) | Stanovení uhlovodíkového složení LPG metodou GC/FID a výpočet oktanového čísla, tlaku par, hustoty, výhřevnosti a emisního faktoru z naměřených hodnot |
| SOP 99 - metoda B (DIN 51619)              | Stanovení uhlovodíkového složení LPG metodou GC/FID a výpočet oktanového čísla, tlaku par, hustoty, výhřevnosti a emisního faktoru z naměřených hodnot |

-KONEC ZKUŠEBNÍHO PROTOKOLU-

## **Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.  
Vstupující dokument nebyl podepsán.

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF  
**Otisk vstupního souboru:** 7ABEA9E932CE786D79425652160CA9C0E51C8D126C6A7A9BB7ED8AB0E2D5EEED  
**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

**Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**  
ČR - Česká obchodní inspekce, Mánesova 3a , 37021 České Budějovice

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**  
30.6.2026

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**  
Kubešová Milena

Česká obchodní inspekce  
Inspektorát Jihočeský a Vysočina  
Mánesova 1803/3a, České Budějovice  
email: budejovice@coi.gov.cz, datová schránka:  
ujrd2cm, tel.: +420 383 800 214

**Identifikační kód**

212606240066501

## ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, probíhá kontrola, z níž se pořizuje následující dílčí záznam:

**Kontrolovaná osoba:**

Název / Jméno: PRIMAGAS s.r.o.  
IČO: 47118008  
Sídlo: Na Pankráci 30, Praha 4, 14000  
Název dotčené provozovny, adresa: Čerpací stanice PHM, Malé Nepodřice 41, Písek, 39701

**Místo:** ČS LPG, Malé Nepodřice 41, Písek, 39701

**Datum a čas:** 24.6.2026 8:50 - 24.6.2026 9:30

**Za kontrolní orgán:**

Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Jiří Ber DiS.  
Další členové skupiny: Ing. Martin Šemro

číslo průkazu: 000665  
číslo průkazu: 001007

**Přizvaná osoba:**

Zlataše Doležalová

důvod přizvání: odborně způsobilá osoba určena k  
odebírání vzorků LPG

**Za kontrolovanou / povinnou osobu:**

funkce: vedoucí ČS      jméno a příjmení: Blanka Kápiová      datum nar.: 19.07.1984

  
za ČOI - podpisy

24.06.2026  
1

  
osoba přítomná kontrole - podpis

## Kontrolní zjištění

### Vzorkování motorových paliv (LPG):

Podle ust. § 8 písm. b a § 11 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v pl. znění byl proveden odběr vzorku LPG dle ČSN 65 6501 Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Odběr vzorků u čerpacích stanic, za účelem posouzení jakosti a složení LPG (dle ČSN EN 589) v přítomnosti:

Povinná osoba (osoba přítomná odběru vzorku s pověřením kontrolované osoby): Blanka Káplová, vedoucí ČS

Přizvaná osoba (odborně způsobilá osoba určena k odebrání vzorků LPG): Zlatuše Doležalová – technik SGS

Kontrola byla zahájena podle ustanovení § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, předložením služebních průkazů s následným odběrem vzorku zkapalněného ropného plynu jakožto paliva pro zážehové motory. Před vlastním odběrem vzorku zkapalněného ropného plynu (LPG) byla osoba přítomná kontrole (zástupkyně kontrolované osoby) seznámena s možností homogenizace produktu, který nevyužila, dále byl proveden řádný proplach vzorkovacího zařízení i vzorkovnic odebíraným motorovým palivem (cca. 1,0 l LPG) přímo v čerpací stanici LPG spuštěním výdejního stojanu na LPG. Odběr vzorků LPG byl proveden odborně způsobilou osobou podle standardizovaného operačního postupu SOP 98 a ČSN 65 6501 Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Odběr vzorků u čerpacích stanic. Bezprostředně po odběru, realizovaném přímo z výdejního stojanu na LPG přes výdejní pistoli a propojovací tlakovou hadici či kovové potrubí do vzorkovnic z nerezové oceli, byly vzorkovnice uzavřeny, byla provedena zkouška plynotěsnosti a vzorkovnice byly opatřeny identifikací s údaji o datu a pořadovém čísle vzorku LPG a zapečetěny. Vzorkování LPG realizovala odborně způsobilá osoba (technik SGS Czech Republic s.r.o.) přizvaná ke kontrole ČOI dle ust. § 6 zákona č. 255/2012 Sb. v pl. znění. Odebráno bylo následující motorové palivo v aktuálním prodeji:

### ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LIQUIFIED PETROLEUM GAS – LPG)

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vzorek LPG (číslo):                                                            | 092/21/26/V          |
| Množství odebraného vzorku (litry):                                            | 1,51 l               |
| Cena za 1 litr (Kč):                                                           | 22,- Kč              |
| Celková hodnota odebraného vzorku LPG (Kč):                                    | 33,20 Kč             |
| Dodavatel (dopravce, přepravce, aj.):                                          | PRIMAGAS s.r.o.      |
| Poslední dodávka LPG ze dne (dodané množství v litrech):                       | 15.06.2026           |
| Nabývací doklad k LPG (faktura, dodací list, jiný doklad):                     | DL 2603090514        |
| Množství LPG v nádrži v okamžiku odběru vzorku:                                | 58 % tedy cca 2800 l |
| Počet výdejních stojanů LPG v provozu / platnost úředního ověření stojanu do : | 1 / 2027             |

za ČOI - podpisy

24.06.2026

2

osoba přítomná kontrole - podpis

## Různé:

Byla provedena kontrola výdejního stojanu na LPG - v době kontroly nebylo zjištěno poškození či neoprávněný zásah do měřidla po úředním ověření; kontrolovaná (povinná) osoba byla před vlastním vzorkováním motorových paliv poučena, řádně a v nezbytně nutném rozsahu, o průběhu a způsobu vzorkování motorových paliv a o jejích právech a povinnostech. V rámci efektivního a hospodárního vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vzorky vráceny; kontrolovaná osoba má dle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v pl. znění, nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků. Kontrolovaná/povinná osoba byla seznámena s odběrem referenčního (retenčního) vzorku, který je v případě zjištění nevyhovujícího jakostního parametru použitý pro ověřovací odběr, který bude ČOI realizován u 3. nezávislé laboratoře.

Doklad o odběru vzorku LPG je přílohou tohoto úředního záznamu (tj. Potvrzení o odběru vzorků pohonných hmot).

Pozn: Dle sdělení povinné osoby – vedoucí ČS a dále dle vizuální kontroly je stav nádrže (zásobníku) na 58 % kapacity. Z této hodnoty byl z celkového objemu zásobníku (4850 l) dopočítán aktuální stav objemu paliva v nádrži, a sice 2800 l.

Povinná osoba dále prohlašuje, že předmětná čerpací (plnicí) stanice LPG je v běžném provozu.

## Přijatá opatření:

1. V souladu s ust. § 8 písm. b a 11 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb. v pl. znění byl proveden odběr vzorku motorového paliva (LPG) za účelem laboratorního posouzení jakosti a složení pohonných hmot:

Celkově odebrané množství vzorku LPG (litry): 1,51 l


Celková hodnota odebraného vzorku LPG (Kč): 33,20 Kč

2. Případná další opatření, v návaznosti na kontrolní zjištění, provede Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihočeský kraj a Vysočina po obdržení výsledku laboratorního hodnocení jakosti motorového paliva (LPG).

---

## Přílohy:

1. Potvrzení o odběru vzorků plyných PHM

  
za ČOI - podpisy

24.06.2026  
3

  
osoba přítomná kontrole - podpis

## ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

Inspektorát Jihočeský a Vysočina  
Mánesova 1803/3a, České Budějovice

číslo dokladu

212606240066501

## POTVRZENÍ O ODBĚRU VZORKŮ POHONNÝCH HMOT

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 516/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisůKontrolovaná  
osobaPRIMAGAS s.r.o.  
Na Pankráci 30, Praha 4, 14000  
IČO 47118008Vzorky  
odebral

Zlataše Doležalová

Č. sl. průkazu

Datum

24.06.2026

Čas (od-do)

8:50 - 9:30

Místo odběru

Čerpací stanice PHM, Malé Nepodřice 41, Písek, 39701

Za účasti

jméno a příjmení

identifikátor (OP, dat. nar. apod.)

funkce

Blanka Káplová

19.07.1984

vedoucí ČS

| Název výrobku         |          | Číslo vzorku             | Stojan č.                         | Norma         |               |
|-----------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| LPG                   |          | 092/21/26/V              |                                   | ČSN EN 589    |               |
| Množství              | 1,51     | Výrobce                  |                                   | Datum dodávky | 15.06.2026    |
| Jednotka              | l        | Dovozce                  |                                   | Dodací list   | DL 2603090514 |
| Cena za jednotku v Kč | 22,00 Kč | Dodavatel /<br>přepravce | PRIMAGAS s.r.o. / PRIMAGAS s.r.o. |               |               |
| Cena celkem v Kč      | 33,22    |                          |                                   |               |               |

| Název výrobku         |  | Číslo vzorku             | Stojan č. | Norma         |  |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------|---------------|--|
|                       |  |                          |           |               |  |
| Množství              |  | Výrobce                  |           | Datum dodávky |  |
| Jednotka              |  | Dovozce                  |           | Dodací list   |  |
| Cena za jednotku v Kč |  | Dodavatel /<br>přepravce |           |               |  |
| Cena celkem v Kč      |  |                          |           |               |  |

| Název výrobku         |  | Číslo vzorku             | Stojan č. | Norma         |  |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------|---------------|--|
|                       |  |                          |           |               |  |
| Množství              |  | Výrobce                  |           | Datum dodávky |  |
| Jednotka              |  | Dovozce                  |           | Dodací list   |  |
| Cena za jednotku v Kč |  | Dodavatel /<br>přepravce |           |               |  |
| Cena celkem v Kč      |  |                          |           |               |  |

| Název výrobku         |  | Číslo vzorku             | Stojan č. | Norma         |  |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------|---------------|--|
|                       |  |                          |           |               |  |
| Množství              |  | Výrobce                  |           | Datum dodávky |  |
| Jednotka              |  | Dovozce                  |           | Dodací list   |  |
| Cena za jednotku v Kč |  | Dodavatel /<br>přepravce |           |               |  |
| Cena celkem v Kč      |  |                          |           |               |  |

Vzorkovnice zajištěny bezpečnostním štítkem ČOI

Odběr vzorků byl proveden odborně způsobilou osobou

Podle § 11 odst. 1 kontrolního řádu, kontrolní orgán vrátí odebraný vzorek, je-li to možné. Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, zaplatí za odebraný vzorek kontrolní orgán osobě, již byl vzorek odebran, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Dle § 11 odst. 3 kontrolního řádu, nárok na náhradu podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, nevzniká pokud byl vzorek vrácen, anebo osoba, již byl vzorek odebran, jej odmítla převzít zpět, nebo prohlásila, že jeho vrácení nebo náhradu nepožaduje, nebo odebraný vzorek nesplňuje požadavky stanovené jinými právními předpisy anebo rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu.

Za kontrolovanou osobu

jméno  
Blanka Káplová  
podpis**PRIMAGAS** s.r.o.  
ČS LPG Malé Nepodřice  
IČ: 47118008  
DIČ: CZ47118008

Jména a podpisy inspektorů a přizvaných osob

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Ber DiS.  
Ing. Martin Šemro  
Zlataše Doležalová