

Inspekční zpráva č. 759/2026

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků			
Zakazník:	Česká obchodní inspekce, Praha - Nové Město, Gorazdova 1969/24	Číslo zakázky:	IO-000029
Vzorek číslo:	2605379	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98 (ČSN 65 6501), dne 16.06.2026
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zapezpečení vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	086/22/26/V		

LPG pro pohon ČSN EN 589:2024	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 2605379	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2		Výsledek hodnocení
					min.	max.	
	1,3–butadien	% m/m	SOP 99 - metoda B (DIN 51619)	0,02		0,11	Vyhovuje
	Korozivní působení LPG na měď - 1 hod/40 °C		SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Třída 1		Třída 1	Vyhovuje
	Oktanové číslo LPG motorovou metodou		SOP 99 - metoda A (ČSN EN 589 - příloha B)	92,9	89,0		Vyhovuje
	Propan	% m/m	SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)	46,6	18,8		Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 - metoda C (ČSN EN 17178)	21,0		31,1	Vyhovuje
	Sirovodík kvalitativně		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Negativní		Negativní	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)				
	- methan	% m/m		<0,1			Nehodnoceno
	- propan a C2	% m/m		46,7			Nehodnoceno
	- propen	% m/m		1,7			Nehodnoceno
	- butan a C5	% m/m		21,2			Nehodnoceno
	- isobutan	% m/m		22,0			Nehodnoceno
	- buteny	% m/m		8,4			Nehodnoceno
	- dieny	% m/m		<0,1		1,6	Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	<20		74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení	Ve zkoušených ukazatelích VYHOVUJE limitním hodnotám ČSN EN 589:2024
--------------------	---

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Natural Resources, č. 1152.1.

Inspekční zpráva č. 759/2026

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků			
Zakazník:	Česká obchodní inspekce, Praha - Nové Město, Gorazdova 1969/24	Číslo zakázky:	IO-000029
Vzorek číslo:	2605379	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98 (ČSN 65 6501), dne 16.06.2026
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zapečetění vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	086/22/26/V		

Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 18.06.2026

Inspekční činnost provedl: Ivana Dobiášová, technik specialista inspekčního orgánu

Inspekční zprávu schválil: Hana Kramolišová, zástupce vedoucího inspekčního orgánu



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 80DA9105948CFE775FA97C3776E5772FFA5F55737DC647AA8323C5D308C74DB8
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
ČR - Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 12000 Praha 2

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
18.6.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Fanta Aleš

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský
Houškova 661/33, Plzeň
email: plzen@coi.gov.cz, datová schránka:
ytqdz5f, tel.: +420 377 323 596

Identifikační kód

222606160065111

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: PRIMAGAS s.r.o.
IČO: 47118008
Sídlo: Na Pankráci 30 , Praha 4, 14000
Název dotčené provozovny, adresa: ČS, Klatovská 507, Plzeň, 30100

Datum a čas šetření: 16.6.2026 7:00 - 24.6.2026 12:30

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Stanislav Posavád

číslo průkazu: 000651

Přizvaná osoba:

Michal Matějka

důvod přizvání: technik SGS

Ve spolupráci s:

SGS Czech Republic, s.r.o.

Za kontrolovanou osobu:

funkce: obsluha ČS

jméno a příjmení: Jana Neumeterová

datum nar.:

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c)

První kontrolní úkon: dne: 16.06.2026

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon: dne: 24.06.2026

vyhodnocení výsledků

.....
za ČOI - podpisy

24.06.2026

1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

S kontrolovanou osobou PRIMAGAS s.r.o., IČ 47118008, byla ve smyslu ustanovení § 5 zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zahájena Českou obchodní inspekcí dne 16.06. 2026 kontrola. Kontrola byla došetřena a ukončena na České obchodní inspekci, Inspektorátu Plzeňského a Karlovarského kraje bez přítomnosti kontrolované osoby, a to shrnutím a vyhodnocením výsledků kontroly a sepsáním protokolu o kontrole dne 24. 06. 2026.

Kontrolní zjištění:

1. Výsledek posouzení jakosti a bezpečnosti vzorků pohonných hmot

Na základě odebraných vzorků číslo 086/22/26/V z Protokolu o odběru vzorků číslo 222606160065101 ze dne 16. 6. 2026 Vám zasíláme výsledek posouzení jakosti a bezpečnosti vzorků pohonných hmot.

Podle inspekční zprávy vydané SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015, U trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, č. 759/2026 ze dne 18. 06. 2026, vzorek LPG odebraný dne 16. 06. 2026 v provozovně ČS, ČS Klatovská 507, Plzeň, splnil požadavky stanovené zvláštními předpisy a Českými technickými normami (viz příloha č. 1, 2 tohoto Protokolu o kontrole).

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv vyhodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, nárok na náhradu vyhovujících vzorků v celkové výši **35,64 Kč**.

Pokud jste se tohoto nároku nevzdali, uhradíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností minimálně 21 dnů, kterou zašlete na adresu: Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, Plzeň, společně s uvedením spisové značky č. j.: **ČOI 89846/26/2200**.

Ve vystavené faktuře uvádějte identifikační údaje ČOI (00020869) a DIČ ČOI (CZ00020869) jako odběratele **Česká obchodní inspekce, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2** a jako příjemce **Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, 326 00 Plzeň**. V případě, že fakturu do 15 dnů ode dne doručení tohoto Protokolu o kontrole neobdržíme, budeme tuto skutečnost považovat za souhlas, že se svého nároku na náhradu ceny vzdáváte.

2. Značení výdejních stojanů

Byla provedena kontrola značení výdejních stojanů dle požadavků ČSN EN 589. **Bez zjištěných závad.**

3. Kontrola dodržování zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění.

Výdejní stojany jsou měřidla proteklého množství kapalin, jedná se o stanovená měřidla používaná v obchodním kontaktu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3) cit. zákona a jako takové podléhají povinnému úřednímu ověření. Kontrolovaný výdejní stojan byl v době kontroly řádně úředně ověřen.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

.....
za ČOI - podpisy

24.06.2026
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

OPATŘENÍ:

DNEŠNÍ KONTROLOU NEULOŽENA

Stejnopis protokolu zaslán datovou schánkou

Přílohy:

1. inspekční_zpráva_759(2529625835)
2. 2605379(0193468885)

.....
za ČOI - podpisy

24.06.2026
3

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 2605379

Zákazník	Česká obchodní inspekce Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha - Nové Město		
Číslo vzorku	2605379	Číslo zakázky	IO-000029
Předmět zkoušky[#]	zkapalněné ropné plyny pro pohon		
Obecná specifikace vzorku [#]	LPG pro pohon		
Zákaznická specifikace	086/22/26/V		
Množství vzorku	0,4 +0,4 retence I		
Datum odběru[§]	16.06.2026		
Místo odběru vzorku[§]	-		
Vzorek odebral	Odebráno pracovníkem SGS		
Odběr v rozsahu akreditace - postup	SOP 98 (ČSN 65 6501)		
Datum přijetí vzorku	16.06.2026		
Datum schválení protokolu	17.06.2026		
Protokol vystavil	RNDr. Michal Kačenka, Ph.D.		

Datum vystavení: 17.06.2026

Schválil RNDr. Michal Kačenka, Ph.D.
Manažer kvality laboratoře



Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku. Pokud laboratoř není odpovědná za odběr vzorků, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o preciznosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoli specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k poslední revizi norem ASTM D-3244, IP 367, ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2. Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlen pod tabulkou výsledků. Informace označené symbolem „#“ jsou poskytnuty zákazníkem a zkušební laboratoř za ně nenes odpovědnost. Pokud odběr vzorku neprovádí pracovník SGS, jsou informace označené symbolem „§“ poskytnuty zákazníkem a zkušební laboratoř za ně nenes odpovědnost.

Zkušební protokol č. 2605379

Kód	Název zkoušky/parametru	Jednotka	Hodnota	Nejistota	Datum provedení zkoušky	Zkušební postup
11	1,3-butadien	% m/m	0,02	±0,01	17.06.2026	SOP 99 - metoda B (DIN 51619)
11	Korozivní působení LPG na měď - 1 hod/40 °C		Třída 1		17.06.2026	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)
11	Oktanové číslo LPG motorovou metodou		92,9		17.06.2026	SOP 99 - metoda A (ČSN EN 589 - příloha B)
11	Propan	% m/m	46,6	±0,8	17.06.2026	SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)
11	Síra	mg/kg	21,0	±0,7	17.06.2026	SOP 101 - metoda C (ČSN EN 17178)
11	Sirovodík kvalitativně		Negativní		17.06.2026	SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)
11	Uhlovodíkové složení LPG					SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)
	methan	% m/m	<0,1		17.06.2026	
	propan a C2	% m/m	46,7	±1,9	17.06.2026	
	propen	% m/m	1,7	±0,1	17.06.2026	
	butan a C5	% m/m	21,2	±0,9	17.06.2026	
	isobutan	% m/m	22,0	±0,9	17.06.2026	
	buteny	% m/m	8,4	±0,4	17.06.2026	
	dieny	% m/m	<0,1		17.06.2026	
11	Zbytek po odpaření	mg/kg	<20		17.06.2026	SOP 119 (ČSN EN 15471)

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře: 1...= zkouška v rozsahu akreditace; 2...= zkouška mimo rozsah akreditace. Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ...1 = laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ...2 = laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ...9 = externí poskytovatel zkoušek

(f) - zkušební postup změněn v rámci flexibilního rozsahu akreditace

(*) - výsledek nebyl změřen

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %.

Poznámky	
----------	--

Zkušební postup	Komentář
SOP 101 - metoda C (ČSN EN 17178)	Stanovení obsahu síry metodou UV fluorescence
SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Stanovení přítomnosti sirovodíku octanem olovnatým
SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Stanovení korozivního působení LPG na měď vizuálně
SOP 119 (ČSN EN 15471)	Stanovení nerozpustného zbytku gravimetricky
SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)	Stanovení uhlovodíkového složení LPG metodou GC/FID a výpočet oktanového čísla, tlaku par, hustoty, výhřevnosti a emisního faktoru z naměřených hodnot
SOP 99 - metoda A (ČSN EN 589 - příloha B)	Stanovení uhlovodíkového složení LPG metodou GC/FID a výpočet oktanového čísla, tlaku par, hustoty, výhřevnosti a emisního faktoru z naměřených hodnot
SOP 99 - metoda B (DIN 51619)	Stanovení uhlovodíkového složení LPG metodou GC/FID a výpočet oktanového čísla, tlaku par, hustoty, výhřevnosti a emisního faktoru z naměřených hodnot

-KONEC ZKUŠEBNÍHO PROTOKOLU-

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 7FA6D204F4A64F73AEE3E819AEC91589D27F02F7EDE0136CF5BC7196009D499B
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
ČR - Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 12000 Praha 2

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
18.6.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Fanta Aleš