

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský
Na Šibeníku 1179/5, Olomouc
email: ostrava@coi.gov.cz, datová schránka:
5c2d2ch, tel.: +420 585 207 828

Identifikační kód

312608110605801

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: PRIMAGAS s.r.o.
IČO: 47118008
Sídlo: Na Pankráci 1618/30, Praha 4, 14000
Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Hlubčická 157/50, Krnov, 79401

Datum a čas šetření: 11.8.2026 9:00 - 24.8.2026 8:00

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Roman Zela

číslo průkazu: 6058

Ve spolupráci s:

SGS Czech Republic, s.r.o.

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1

První kontrolní úkon:

dne: 11.08.2026

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon:

dne: 24.08.2026

vyhodnocení výsledku vzorku

.....
za ČOI - podpisy

24.08.2026
1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

Ve smyslu předmětu kontroly a zmocňovacího ustanovení, provedli dne 11. 8. 2026 pracovníci České obchodní inspekce, inspektorátu Olomouckého a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc, kontrolu dotčené provozovny ve složení:

vedoucí kontrolní skupiny Ing. Roman Zela, člen kontrolní skupiny Bc. Petr Lichovník a přizvaná osoba – Lumír Kostřica - (osoba pověřená a odborně způsobilá pro odběr plyných paliv), při které byl odebrán vzorek pohonných hmot:

- zkapaalněný uhlovodíkový plyn (dále jen LPG) č. vzorku 055/31/26/V

O provedeném odběru byl sepsán Úřední záznam a Potvrzení o odběru vzorků pohonných hmot (Identifikační kód 312608110605801). Stejnopisy dokumentů byly ponechány na provozovně a s uvedenými dokumenty byla kontrolovaná osoba následně seznámena.

Výše uvedený vzorek byl, na základě smlouvy, předán a testován v akreditované laboratoři: Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, společnosti SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, IČ 48589241, která na základě komplexního vyhodnocení zaprotokolovala výsledky ve Zkušebním protokole č. 2606739 a údaje o výsledcích zaznamenala v Inspekční zprávě č. 1016/2026.

Dle uvedených dokumentů, **odebraný vzorek** LPG č. vz. 055/31/26/V, **splnil požadavky** stanovené zvláštními předpisy.

Kontrolou vyznačení informací o ceně prodáváných pohonných hmot, nebyl při kontrole zjištěn rozpor s ustanovením § 12 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele.

Měřidlo používané k prodeji LPG odpovídá schválenému typu a bylo na něm provedeno platné úřední ověření.

Stojan byl označen obchodním názvem prodáváných nebo vydávaných pohonných hmot a číslem příslušné české technické normy, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty, přesně jak stanovuje ustanovení § 5 odst. 7 písm. a, b) zákona č. 311/2006 Sb. zákon o pohonných hmotách, v platném znění, a dále byl stojan označen identifikačním štítkem paliva, jak je uvedeno v ČSN EN 16942 Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele. Stojan byl dle § 5 odst. 7 písm. f) výše citovaného zákona označen informací „Plnění plynu do mobilních tlakových nádob je zakázáno“.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přijatá opatření

Nebyla uložena

Přílohy:

1. Zkušební protokol 2606739
2. Inspekční zpráva 1016/2026

.....
za ČOI - podpisy

24.08.2026
3

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 2606739

Zákazník	Česká obchodní inspekce Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha - Nové Město		
Číslo vzorku	2606739	Číslo zakázky	IO-000029
Předmět zkoušky[#]	zkapalněné ropné plyny pro pohon		
Obecná specifikace vzorku[#]	LPG pro pohon		
Zákaznická specifikace	055/31/26/V		
Množství vzorku	0,4 +0,4 retence l		
Datum odběru⁵	11.08.2026		
Místo odběru vzorku⁵	-		
Vzorek odebral	Odebráno pracovníkem SGS		
Odběr v rozsahu akreditace - postup	SOP 98 (ČSN 65 6501)		
Datum přijetí vzorku	11.08.2026		
Datum schválení protokolu	13.08.2026		
Protokol vystavil	Bc. Martin Pařízek		

Datum vystavení: 13.08.2026

Schválil Bc. Martin Pařízek
Specialista laboratorních
metod



Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku. Pokud laboratoř není odpovědná za odběr vzorků, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o přesnosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoli specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k posledním revizím norem ASTM D-3244, IP 367, ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2. Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlen pod tabulkou výsledků. Informace označené symbolem „#“ jsou poskytnuty zákazníkem a zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost. Pokud odběr vzorku neprovádí pracovník SGS, jsou informace označené symbolem „5“ poskytnuty zákazníkem a zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Zkušební protokol č. 2606739

Kód	Název zkoušky/parametru	Jednotka	Hodnota	Nejistota	Datum provedení zkoušky	Zkušební postup
11	1,3-butadien	% m/m	0,01	0,01	12.08.2026	SOP 99 - metoda B (DIN 51619)
11	Korozivní působení LPG na měď - 1 hod/40 °C		Třída 1	-	12.08.2026	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)
11	Oktanové číslo LPG motorovou metodou		93,5	-	12.08.2026	SOP 99 - metoda A (ČSN EN 589 - příloha B)
11	Propan	% m/m	50,4	0,8	12.08.2026	SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)
11	Síra	mg/kg	18,3	0,6	12.08.2026	SOP 101 - metoda C (ČSN EN 17178)
11	Sirovodík kvalitativně		Negativní	-	12.08.2026	SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)
11	Uhlovodíkové složení LPG			-		SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)
	methan	% m/m	<0,1	-	12.08.2026	
	propan a C2	% m/m	50,6	2,0	12.08.2026	
	propen	% m/m	1,0	0,1	12.08.2026	
	butan a C5	% m/m	23,2	1,0	12.08.2026	
	isobutan	% m/m	20,6	0,9	12.08.2026	
	buteny	% m/m	4,6	0,2	12.08.2026	
	dieny	% m/m	<0,1	-	12.08.2026	
11	Zbytek po odpaření	mg/kg	<20	-	13.08.2026	SOP 119 (ČSN EN 15471)

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře: 1...= zkouška v rozsahu akreditace; 2...= zkouška mimo rozsah akreditace. Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ...1 = laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ...2 = laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ...9 = externí poskytovatel zkoušek
(f) - zkušební postup změněn v rámci flexibilního rozsahu akreditace
(*) - výsledek nebyl změřen

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %.

Poznámky	
----------	--

Zkušební postup	Komentář
SOP 101 - metoda C (ČSN EN 17178)	Stanovení obsahu síry metodou UV fluorescence
SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Stanovení přítomnosti sirovodíku octanem olovnatým
SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Stanovení korozivního působení LPG na měď vizuálně
SOP 119 (ČSN EN 15471)	Stanovení nerozpustného zbytku gravimetricky
SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)	Stanovení uhlovodíkového složení LPG metodou GC/FID a výpočet oktanového čísla, tlaku par, hustoty, výhřevnosti a emisního faktoru z naměřených hodnot
SOP 99 - metoda A (ČSN EN 589 - příloha B)	Stanovení uhlovodíkového složení LPG metodou GC/FID a výpočet oktanového čísla, tlaku par, hustoty, výhřevnosti a emisního faktoru z naměřených hodnot
SOP 99 - metoda B (DIN 51619)	Stanovení uhlovodíkového složení LPG metodou GC/FID a výpočet oktanového čísla, tlaku par, hustoty, výhřevnosti a emisního faktoru z naměřených hodnot

-KONEC ZKUŠEBNÍHO PROTOKOLU-



SGS Czech Republic, s.r.o.

Natural Resources

U Trati 42, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Inspekční orgán č. 4015, pracoviště Natural Resources, akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Inspekční zpráva č. 1016/2026

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků			
Zakazník:	Česká obchodní inspekce, Praha - Nové Město, Gorazdova 1969/24	Číslo zakázky:	IO-000029
Vzorek číslo:	2606739	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98 (ČSN 65 6501), dne 11.08.2026
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zapečetění vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	055/31/26/V		

Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 13.08.2026

Inspekční činnost provedl: Ing. Simona Coubalová, Technik specialista inspekčního orgánu

Inspekční zprávu schválil: Ing. Kristína Pourová, Vedoucí inspekčního orgánu



Dokument je možno bez souhlasu inspekčního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o. kopírovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkoušené vzorky paliv.

SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

Všechny služby členů skupiny SGS jsou poskytovány v souladu s příslušnými podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>.





SGS Czech Republic, s.r.o.

Natural Resources
U Trati 42, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Inspekční orgán č. 4015, pracoviště Natural Resources, akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Inspekční zpráva č. 1016/2026

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků			
Zakazník:	Česká obchodní inspekce, Praha - Nové Město, Gorazdova 1969/24	Číslo zakázky:	IO-000029
Vzorek číslo:	2606739	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98 (ČSN 65 6501), dne 11.08.2026
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zapečetění vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	055/31/26V		

LPG pro pohon ČSN EN 589:2024	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 2606739	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 min. max.	Výsledek hodnocení
1,3-butadien		% m/m	SOP 99 - metoda B (DIN 51619)	0,01	0,11	Vyhovuje
Korozivní působení LPG na měď - 1 hod/40 °C			SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Třída 1	Třída 1	Vyhovuje
Oktanové číslo LPG motorovou metodou			SOP 99 - metoda A (ČSN EN 589 - příloha B)	93,5	89,0	Vyhovuje
Propan		% m/m	SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)	50,4	18,8	Vyhovuje
Síra		mg/kg	SOP 101 - metoda C (ČSN EN 17178)	18,3	31,1	Vyhovuje
Sirovodíkové složení LPG			SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Negativní	Negativní	Vyhovuje
Uhlovodíkové složení LPG			SOP 99 - metoda A (ČSN EN 27941)			
- methan		% m/m		<0,1		Nehodnoceno
- propan a C2		% m/m		50,6		Nehodnoceno
- propen		% m/m		1,0		Nehodnoceno
- butan a C5		% m/m		23,2		Nehodnoceno
- isobutan		% m/m		20,6		Nehodnoceno
- buteny		% m/m		4,6		Nehodnoceno
- dieny		% m/m		<0,1	1,6	Vyhovuje
Zbytek po odpaření		mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	<20	74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení	Ve zkoušených ukazatelích VYHOVUJE limitním hodnotám ČSN EN 589:2024
--------------------	---

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Natural Resources, č. 1152.1.





Česká obchodní inspekce

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc

Na Šibeníku 1179/5 779 00 Olomouc

e-mail: ostrava@coi.gov.cz, ID datové schránky: 5c2d2ch

PRIMAGAS s.r.o.

k rukám statutárního orgánu

Na Pankráci 1618/30

Praha 4

140 00

Vaše zn.

SpZn.

Čj.

Vyřizuje/kl.

Olomouc

ČOI 119462/26/3100

ČOI 125276/26/3100

Ing. Zela

24. 8. 2026

(+420) 585 207 827

Sdělení

Zasíláme Vám Protokol o kontrole vypracovaný na základě výsledku vzorku LPG odebraného dne 11. 8. 2026 ve Vaší provozovně

ČS LPG, Hlubčická 157/50, Krnov, PSČ: 794 01

Na základě skutečnosti, že odebraný vzorek splnil požadavky stanovené zvláštními předpisy, Vám vznikl, ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, nárok na náhradu ceny vzorku v celkové výši

35,26 Kč včetně DPH, jak je uvedeno v Protokolu o odběru vzorků pohonných hmot.

Pokud jste se tohoto nároku nevzdali, proplatíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě Vámi vystavené faktury (daňového dokladu), kde do kolonky množství uveďte skutečné odebrané množství (např.: LPG, 1,61 litrů), do kolonky odběratel uveďte adresu: **Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 00020869** a do kolonky příjemce uveďte adresu: **Česká obchodní inspekce, Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc, Na Šibeníku 1179/5, 779 00 Olomouc.** Fakturu zašlete neprodleně na adresu příjemce.

Splatnost vystavené faktury musí být minimálně 21 dnů.

V případě, že faktura nebude zaslána do 10 dní od obdržení tohoto dopisu, má se za to, že jste se nároku vzdali.

S pozdravem

Ing. Roman Zela
Odborný rada

elektronicky podepsáno