

Inspekční zpráva č. 1872/2025

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků			
Zákazník:	Česká obchodní inspekce, Praha 2 Gorazdova 1969/24	Číslo zakázky:	8432
Vzorek číslo:	26882	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98 (ČSN 65 6501), 04.08.2025
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zabezpečení vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	229/22/25/V		

LPG pro pohon ČSN EN 589:2024	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 26882	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 min. max.		Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRÍDA1		TRÍDA1	Vyhovuje
	OČ MM LPG		SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941, ČSN EN 589)	93,7	89,0		Vyhovuje
	Propan	% m/m	SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941)	46,5	18,8		Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 - METODA C (ČSN EN 17178)	4,0		31,1	Vyhovuje
	Sirovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ		NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941)				
	- methan	% m/m		<0,1			Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		46,8			Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,1			Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		21,1			Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		26,6			Nehodnocen
	- buteny	% m/m		5,5			Nehodnocen
	- dieny	% m/m		<0,1		1,6	Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	23		74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení:	Ve zkoušených ukazatelích VYHOVUJE limitním hodnotám ČSN EN 589:2024
----------------------------	---

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Natural Resources, č. 1152.1.

- Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Natural Resources, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv

Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 06.08.2025

Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová

Inspekční zprávu schválil: Mgr. Karel Marschner, Ph.D., vedoucí inspekčního orgánu



Dokument je možno bez souhlasu inspekčního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o. kopírovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkoušené vzorky paliv.

SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

Všechny služby členů skupiny SGS jsou poskytovány v souladu s příslušnými podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 69F5985D0E48DAB288D5320AB0ED337ED2D504CE3926F5D41022527707A28D0F

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

ČR - Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 12000 Praha 2

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

6.8.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Fanta Aleš

S kontrolovanou osobou PRIMAGAS s.r.o., IČ 47118008, byla ve smyslu ustanovení § 5 zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zahájena Českou obchodní inspekcí dne 4. 8. 2025 kontrola. Kontrola byla došetřena a ukončena na České obchodní inspekci, Inspektorátu Plzeňského a Karlovarského kraje bez přítomnosti kontrolované osoby, a to shrnutím a vyhodnocením výsledků kontroly a sepsáním protokolu o kontrole dne 12. 8. 2025.

Kontrolní zjištění:

1. Výsledek posouzení jakosti a bezpečnosti vzorků pohonných hmot

Na základě odebraných vzorků číslo 229/22/25/V z Protokolu o odběru vzorků číslo 222508040023804 ze dne 4. 8. 2025 Vám zasíláme výsledek posouzení jakosti a bezpečnosti vzorků pohonných hmot.

Podle inspekční zprávy vydané SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015, U trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, č. 1872/2025 ze dne 6. 8. 2025, vzorek LPG odebraný dne 4. 8. 2025 v provozovně ČS, LPG Shell, Domažlická, Klatovy splnil požadavky stanovené zvláštními předpisy a Českými technickými normami (viz příloha č. 1, 2 tohoto Protokolu o kontrole).

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv vyhodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, nárok na náhradu vyhovujících vzorků v celkové výši **27,86 Kč**.

Pokud jste se tohoto nároku nevzdali, uhradíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností minimálně 21 dnů, kterou zašlete na adresu: Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, Plzeň, společně s uvedením spisové značky č. j.: **ČOI 108870/25/2200**.

Ve vystavené faktuře uvádějte identifikační údaje ČOI (00020869) a DIČ ČOI (CZ00020869) jako odběratele **Česká obchodní inspekce, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2** a jako příjemce **Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, 326 00 Plzeň**. V případě, že fakturu do 15 dnů ode dne doručení tohoto Protokolu o kontrole neobdržíme, budeme tuto skutečnost považovat za souhlas, že se svého nároku na náhradu ceny vzdáváte.

2. Značení výdejních stojanů

Byla provedena kontrola značení výdejních stojanů dle požadavků ČSN EN 589. **Bez zjištěných závad.**

3. Kontrola dodržování zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění.

Výdejní stojany jsou měřidla proteklého množství kapalin, jedná se o stanovená měřidla používaná v obchodním kontaktu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3) cit. zákona a jako takové podléhají povinnému úřednímu ověření. Kontrolovaný výdejní stojan byl v době kontroly řádně úředně ověřen.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

OPATŘENÍ:

DNEŠNÍ KONTROLOU NEULOŽENA

.....
za ČOI - podpisy

12.08.2025
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 26882

Zákazník Česká obchodní inspekce
Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2

Číslo vzorku 26882 **Číslo zakázky** 8432

Předmět zkoušky# zkapalnené ropné plyny-pohon

Obecná specifikace vzorku# LPG pro pohon

Zákaznická specifikace vzorku# 229/22/25/V

Množství vzorku 0,4 + 0,4 retence litr

Datum odběru§ 04.08.2025

Místo odběru vzorku§ -

Vzorek odebral Odebráno pracovníkem SGS

Odběr v rozsahu akreditace - postup SOP 98 (ČSN 65 6501) - LPG

Datum přijetí vzorku 04.08.2025

Datum schválení protokolu 06.08.2025

Protokol vystavil Šárka Jančová

Datum vystavení: 06.08.2025

Schválil:

Šárka Jančová

vedoucí zkušební laboratoře



Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku. Pokud laboratoř není odpovědná za odběr vzorků, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o preciznosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoli specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k posledním revizím norem ASTM D-3244, IP 367, ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2. Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlen pod tabulkou výsledků.

Informace označené symbolem „#“ jsou poskytnuty zákazníkem a zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost. Pokud odběr vzorku neprovádí pracovník SGS, jsou informace označené symbolem „§“ poskytnuty zákazníkem a zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Zkušební protokol č. 26882

Kód	Název zkoušky nebo parametru	Jednotka	Výsledek	Datum provedení zkoušky	Zkušební postup
11	Oktanové číslo motorovou metodou LPG		93,7	06.08.2025	SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941, ČSN EN 589)
11	Korozivní působení na měď 1 hod/40 °C LPG	stupeň	třída1	05.08.2025	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)
11	Uhlovodíkové složení LPG			06.08.2025	SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941)
	methan	% m/m	<0,1		
	propan + C2	% m/m	46,8		
	propen	% m/m	0,1		
	butan + C5	% m/m	21,1		
	isobutan	% m/m	26,6		
	buteny	% m/m	5,5		
	dieny	% m/m	<0,1		
11	Sirovodík kvalitativně		negativní	06.08.2025	SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)
11	Zbytek po odpaření	mg/kg	23	06.08.2025	SOP 119 (ČSN EN 15471)
11	Propan	% m/m	46,5	06.08.2025	SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941)
11	Síra	mg/kg	4,0	06.08.2025	SOP 101 - METODA C (ČSN EN 17178)

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře 1152.1: 1...= zkouška v rozsahu akreditace; 2...= zkouška mimo rozsah akreditace. Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ...1 = laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ...2 = laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ...9 = externí poskytovatel zkoušek

(f) – zkušební postup změněn v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Poznámky a odchylky	
---------------------	--

Zkušební postup	Komentář
SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941, ČSN EN 589)	Výpočetem z uhlovodíkového složení.
SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Vizuální zkouška.
SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941)	Plynová chromatografie, rozšířená nejistota výsledku stanovení je 4 % hodnoty výsledku a 10% hodnoty výsledku u dienu.
SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Vizuální zkouška.
SOP 119 (ČSN EN 15471)	Rozšířená nejistota stanovení je 15 % hodnoty výsledku.
SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941)	Plynová chromatografie, rozšířená nejistota výsledku stanovení je 0,8 % m/m.
SOP 101 - METODA C (ČSN EN 17178)	Analyzátor s UV detekcí, rozšířená nejistota výsledku stanovení je 3 % hodnoty výsledku.

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %.

-KONEC ZKUŠEBNÍHO PROTOKOLU-

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 50D24339CF2C349215C6AA5ABBF9545B9B401679DEFF8F78E217399B092167D4

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

ČR - Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 12000 Praha 2

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

6.8.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Fanta Aleš