

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků			
Zákazník:	Česká obchodní inspekce, Praha 2 Gorazdova 1969/24	Číslo zakázky:	6950
Vzorek číslo:	10644	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 09.12.2024
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zabepečení vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	359/22/24/V		

LPG pro pohon ČSN EN 589:2024	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 10644	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2		Výsledek hodnocení
					min.	max.	
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TŘÍDA1		TŘÍDA1	Vyhovuje
	OČ MM LPG		SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941, ČSN EN 589)	93,7	89,0		Vyhovuje
	Propan	% m/m	SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941)	63,0	18,8		Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 - METODA C (ČSN EN 17178)	6,3		31,1	Vyhovuje
	Sirovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ		NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 - METODA A (ČSN EN 27941)				
	- methan	% m/m		<0,1			Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		63,0			Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,9			Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		5,6			Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		20,8			Nehodnocen
	- buteny	% m/m		9,7			Nehodnocen
	- dieny	% m/m		<0,1		1,6	Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	<20		74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích **VYHOVUJE** limitním hodnotám ČSN EN 589:2024

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Natural Resources, č. 1152.1.

- Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Natural Resources, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plynných a zkapalněných paliv
- Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 11.12.2024

Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová

Inspekční zprávu schválil: Mgr. Karel Marschner, Ph.D., vedoucí inspekčního orgánu



Dokument je možno bez souhlasu inspekčního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o. kopírovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkoušené vzorky paliv.

SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

Všechny služby členů skupiny SGS jsou poskytovány v souladu s příslušnými podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 48B56A3B6AE5E1B44512AAC321032EF86756D4C2C79466254C14E2B7BE089ACA

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

ČR - Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 12000 Praha 2

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

11.12.2024

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Fanta Aleš

Česká obchodní inspekce

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský

Houškova 661/33, Plzeň

email: plzen@coi.cz, datová schránka: ytqdz5f,

tel.: +420 377 323 596

Identifikační kód

222412090065133

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: PRIMAGAS s.r.o.

IČO: 47118008

Sídlo: Na Pankráci 30 , Praha 4, 14000

Název dotčené provozovny, adresa: ČS, Klatovská 507, Plzeň, 30100

Datum a čas šetření: 9.12.2024 10:00 - 9.12.2024 10:30

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Stanislav Posavád

číslo průkazu: 000651

Další členové skupiny: Ing. Dušan Kuča

číslo průkazu: 001641

Přizvaná osoba:

Michal Matějka

důvod přizvání: technik SGS

Ve spolupráci s:

SGS Czech Republic, s.r.o.

Za kontrolovanou osobu:

funkce: nájemce ČS

jméno a příjmení:

Miroslava Sedláková

datum nar.:

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1

První kontrolní úkon:

dne: 09.12.2024

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon:

dne:

vyhodnocení výsledků

.....
za ČOI - podpisy

19.12.2024

1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění:

1. Výsledek posouzení jakosti a bezpečnosti vzorků pohonných hmot

Na základě odebraných vzorků číslo **359/22/24/V** z Protokolu o odběru vzorků číslo **222412090065103** ze dne 9.12. 2024 Vám zasíláme výsledek posouzení jakosti a bezpečnosti vzorků pohonných hmot.

Podle inspekční zprávy vydané SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015, U trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, č. 2975/2024 ze dne 11.12. 2024, vzorek LPG odebraný dne 9.12. 2024 v provozovně ČS LPG Plzeň, Litice, splnil požadavky stanovené zvláštními předpisy a Českými technickými normami (viz příloha č. 1 tohoto Protokolu o kontrole).

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv vyhodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, nárok na náhradu vyhovujících vzorků v celkové výši **28,103 Kč**.

Pokud jste se tohoto nároku nevzdali, uhradíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností minimálně 21 dnů, kterou zašlete na adresu: Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, Plzeň, společně s uvedením spisové značky Č. j.: **ČOI 157817/24/2200**.

Ve vystavené faktuře uvádějte identifikační údaje ČOI (00020869) a DIČ ČOI (CZ00020869) jako odběratele Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 a jako příjemce Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, 326 00 Plzeň. V případě, že fakturu do 15 dnů ode dne doručení tohoto Protokolu o kontrole neobdržíme, budeme tuto skutečnost považovat za souhlas, že se svého nároku na náhradu ceny vzdáváte.

2. Značení výdejních stojanů

Byla provedena kontrola značení výdejních stojanů dle požadavků ČSN EN 589. **Bez zjištěných závad.**

3. Kontrola dodržování zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění.

Výdejní stojany jsou měřidla proteklého množství kapalin, jedná se o stanovená měřidla používaná v obchodním kontaktu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3) cit. zákona a jako takové podléhají povinnému úřednímu ověření s dobou platnosti úředního ověření. Kontrolované výdejní stojany byly v době kontroly řádně úředně ověřeny.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

OPATŘENÍ: DNEŠNÍ KONTROLOU NEULOŽENA

PŘÍLOHY: Inspekční zpráva 2975/2024

Stejnopis protokolu zaslán datovou schránkou

.....
za ČOI - podpisy

19.12.2024
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis